
## Certificazioni per prodotti antideflagranti – Normative elettriche








Tipo di protezione	Simbolo	EPL	Paese	Zona consentita	Normativa UL CSA C22.2	Definizione	Gas
Requisiti generali	AEx	Ga, Gb, Gc	Stati Uniti	0, 1, 2	UL 60079-0	Vale per tutti i tipi di protezione,	
nequisiti generan	Ex	Ga, Gb, Gc	CAN	0, 1, 2	CSA 60079-0	sicurezza generale	
	AEx eb	Gb	Stati Uniti	1	UL 60079-7		
Sicurezza aumentata	AEx ec	Gc	Stati Oiliti	2	02 00070 7	Assess di sushi sciutilla s	
	Ex eb	Gb	CAN	1	CSA 60079-7	Assenza di archi, scintille o superfici calde.	
	Ex ec	Gc		2		Custodia IP 54 o superiore	
Antiscintilla	AEx nA	Gc	Stati Uniti	2	UL 60079-15		
	Ex nA	Gc	CAN	2	CSA 60079-15		
	AEx da	Ga*	Caral Halai	0*			
	AEx db	Gb	Stati Uniti	1	UL 60079-1		
Ignifugo	AEx dc Ex da	Gc Ga*		2 0*			
	Ex db	Ga* Gb	CAN	1	CSA 60079-1	Contenere l'esplosione ed	
	Ex do	Gc	CAN	2	C3A 000/3-1	estinguere la fiamma	
	AEx nC	Gc	Stati Uniti	2	UL 60079-15	*vale solo per i sensori catalitici	
Interruzione chiusa	Ex nC	Gc	CAN	2	CSA 60079-15		
	AEx q	Gb	Stati Uniti	1	UL 60079-15		
Riempimento a polvere	Ex q	Gb	CAN	1	CSA 60079-5		
	AEx ia	Ga	CAN	0	C3A 00073-3		
	AEx ib	Gb	Stati Uniti	1	UL 60079-11		
	AEx ic	Gc	Stati Oiliti	2	02 00073 11	Limitazione dell'energia di	
Sicurezza intrinseca	Ex ia	Ga		0	CSA 60079-11	scintille e superfici calde	
	Ex ib	Gb	CAN	1			
	Ex ic	Gc		2			
	AEx pxb	Gb		1			
	AEx pyb	Gb	Stati Uniti	1	UL 60079-2		
Pressurizzata	AEx pzc	Gc		2			
riessurizzata	Ex pxb	Gb		1			
	Ex pyb	Gb	CAN	1	CSA 60079-2		
	Ex pzc	Gc		2			
	AEx ma	Ga		0			
	AEx mb	Gb	Stati Uniti	1	UL 60079-18		
Incapsulamento	AEx mc	Gc		2		Impedire l'ingresso di gas infiammabile	
	Ex ma	Ga	CAN	0	OSA 00070 40	IIIIIaIIIIIaUIIC	
	Ex mb	Gb	CAN	1	CSA 60079-18		
	Ex mc AEx ob	Gc Gb		1			
	AEX 00	Gc	Stati Uniti	2	UL 60079-6		
Immersione in liquido	Ex ob	Gb		1		-	
	Ex oc	Gc	CAN	2	CSA 60079-6		
	AEx nR	Gc	Stati Uniti	2	UL 60079-15		
Respirazione limitata	Ex nR	Gc	CAN	2	CSA 60079-15		
	AEx op is	Ga, Gb, Gc		0, 1, 2			
	AEx op pr	Gb, Gc	Stati Uniti	1, 2	UL 60079-28		
	AEx op sh	Ga, Gb, Gc		0, 1, 2		Prevenire l'accensione con mezzi	
Radiazioni ottiche	Ex op is	Ga, Gb, Gc		0, 1, 2		termici, fotochimici o plasma	
	Ex op pr	Gb, Gc	CAN	1, 2	CSA 60079-28		
	Ex op sh	Ga, Gb, Gc		0, 1, 2			

Tipo di protezione	Simbolo	EPL	Paese	Zona consentita	Normativa UL CSA C22.2	Definizione	Polvere
Requisiti generali	AEx	Da, Db, Dc	Stati Uniti	20, 21, 22	UL 60079-0	Vale per tutti i tipi di protezione	
Requisiti generali	Ex	Da, Db, Dc	CAN	20, 21, 22	CSA 60079-0	vale per tutti i tipi di protezione	
	AEx ta	Da		20			
	AEx tb	Db	Stati Uniti	21	UL 60079-31		
Protezione tramite	AEx tc	Dc		22			
custodia	Ex ta	Da		20			
	Ex tb	Db	CAN	21	CSA 60079-31		
	Ex tc	Dc		22			
	AEx ma	Da		20			
	AEx mb	Db	Stati Uniti	21	UL 60079-18		
la como de monto	AEx mc	Dc		22		Impedire l'ingresso di	
Incapsulamento	Ex ma	Da		20	polvere combustibile		
	Ex mb	Db	CAN	21	CSA 60079-18		
	Ex mc	Dc		22			
	AEx pxb	Db		21			
	AEx pyb	Db	Stati Uniti	21	UL 60079-2		
	AEx pzc	Dc		22			
Pressurizzazione	Ex pxb	Db		21			
	Ex pyb	Db	CAN	21	CSA 60079-2	9-2	
	Ex pzc	Dc		22			
	AEx ia	Da		20			
	AEx ib	Db	Stati Uniti	21	UL 60079-11		
Sicurezza intrinseca	AEx ic	Dc		22		Limitazione dell'energia di	
Sicurezza intrinseca	Ex ia	Da		20		scintille e superfici calde	
	Ex ib	Db	CAN	21	CSA 60079-11	SA 60079-11	
	Ex ic	Dc		22			
	AEx op is	Da, Db, Dc		20, 21, 22			
	AEx op pr	Db, Dc	Stati Uniti	21, 22	UL 60079-28		
Radiazioni ottiche	AEx op sh	Da, Db, Dc		20, 21, 22		Prevenire l'accensione con mezzi	
nauiazioni otticne	Ex op is	Da, Db, Dc		20, 21, 22		termici, fotochimici o plasma	
	Ex op pr	Db, Dc	CAN	21, 22	CSA 60079-28		
	Ex op sh	Da, Db, Dc		20, 21, 22			

Le normative elencate nelle tabelle relative al Nord America riguardano solo le approvazioni per aree a rischio (HazLoc).

Le approvazioni nordamericane richiedono sia le approvazioni HazLoc che Ordinary Locations (OrdLoc) prima che la certificazione sia completa.



Mormative - Marcatura direttive ATEX e IECEV sistema

Tipo di protezione	Simbolo	IECEx EPL	Categoria ATEX	Zona consentita	Normativa EN – ATEX IEC – IECEx	Definizione	Gas
		Ga	1	0			
Requisiti generali	N/D	Gb	2	1	60079-0 Vale per tutti	Vale per tutti i tipi di protezione	
		Gc	3	2			
	eb	Gb	2	1		Assenza di archi, scintille o	
Sicurezza aumentata	ec	Gc	3	2	60079-7	Assenza di archi, scintille o superfici calde.	
						Custodia IP 54 o superiore	
Tipo n (antiscintilla)	nA	Gc	3	2	60079-15		
	da*	Ga*	1*	0*			
Ignifugo	db	Gb	2	1	60079-1	Contenere l'esplosione ed estinguere la fiamma	
	dc	Gc	3	2		*vale solo per i sensori catalitici	
Tipo n (interruzione chiusa)	nC	Gc	3	2	60079-15	vale 3010 per 1 Senson catanities	
Riempimento al quarzo/sabbia		Gb	2	1			
	q	Gc	3	2	60079-5	Estinguere la fiamma	
	ia	Ga	1	0		Limitazione dell'energia di scintille e superfici calde	
Sicurezza intrinseca	ib	Gb	2	1	60079-11		
	ic	Gc	3	2		Sentence e superner carde	
	pxb	Gb	2	1			
Pressurizzata	pyb	Gb	2	1	60079-2		
	pzc	Gc	3	2			
	ma	Ga	1	0			
Incapsulamento	mb	Gb	2	1	60079-18	Impedire l'ingresso di gas	
	mc	Gc	3	2		infiammabile	
Immersione in liquido	ob	Gb	2	1	60079-6		
mmersione in riquido	oc	Gc	3	2	00073-0		
Tipo n (sigillatura e chiusura ermetica)	nC	Gc	3	2	60079-15		
Tipo n (respirazione limitata)	nR	Gc	3	2	60079-15		
	Op is	Ga	1	0		Dravanina l'acconsione con	
Radiazioni ottiche	Op sh	Ga	1	0	60079-28	Prevenire l'accensione con mezzi termici, fotochimici o plasma	
	Op pr	Gb	2	1		termer, rotoerminer o piasina	

Tipo di protezione	Simbolo	IECEx EPL	Categoria ATEX	Zona consentita	Normativa EN – ATEX IEC – IECEx	Definizione
		Da	1	20		
Requisiti generali	N/D	Db	2	21	60079-0	Vale per tutti i tipi di protezione
		Dc	3	22		
	ta	Da	1	20		
Custodia	tb	Db	2	21	60079-31	
	tc	Dc	3	22		
	pxb	Db	2	21	60079-2	Impedisce il contatto tra la polvere
Pressurizzata	pyb	Db	2	21		· ·
	pzc	Dc	3	22		e le parti elettriche
	ma	Ga	1	20		
Incapsulamento	mb	Gb	2	21	60079-18	
	mc	Gc	3	22		
	ia	Da	1	20		Limitariana dell'anarria di sciutilla
Sicurezza intrinseca	ib	Db	2	21	60079-11	Limitazione dell'energia di scintille e superfici calde
	ic	Dc	3	22		e superinci carae
	Op is	Da	1	20		B
Radiazioni ottiche	Op sh	Da	1	20	60079-28	Prevenire l'accensione con mezzi termici, fotochimici o plasma
	Op pr	Db	2	21		termici, rotocnimici o piasma

EPL	Categoria	Zona		
Ga	1G	0		
Gb	2G	1	Gas	
Gc	3G	2		
Da	1D	20		
Db	2D	21	Polvere	
Dc	3D	22		
Ма	M1	Applicazioni minerarie (L'apparecchiatura può rimanere sotto tensione in presenza di atmosfera infiammabile – gas di miniera)	Industria mineraria	
Mb	M2	Applicazioni minerarie (L'apparecchiatura non deve essere sotto tensione quando viene rilevata un'atmosfera infiammabile – gas di miniera)		

## Generale



Sistema a zone (IECEx/ATEX/Canada e USA)							
Z	ona	Le aree a rischio sono classificate in zone in base alla frequenza con cui si forma un'atmosfera esplosiva di gas/polvere e alla sua durata, come segue:					
Gas	Polvere						
0	20	Un'atmosfera potenzialmente infiammabile è presente in modo continuativo, per lunghi periodi o frequentemente.					
1	21	Durante le normali operazioni è probabile che si formi occasionalmente un'atmosfera potenzialmente infiammabile.					
2	22	È improbabile che si formi un'atmosfera potenzialmente infiammabile durante le normali operazioni, ma se si forma persiste solo per un breve periodo.					

I livelli superiori comprendono i livelli inferiori. Ad esempio, le apparecchiature idonee all'uso nella Zona 0 sono consentite anche nelle Zone 1 e 2.

Correlazione tra divisioni e zone							
Tipo di area	Divisione	Zona Gas Polvere		Definizione			
Rischio continuativo	1	0	20	Luogo in cui un'atmosfera potenzialmente infiammabile è presente in modo continuativo.  Divisione 1 >10 h/anno Zona 0, 20 >1000 h/anno			
Rischio intermittente	1	1	21	Luogo in cui è probabile che si formi un'atmosfera potenzialmente infiammabile durante le normali operazioni. Divisione 1 >10 h/anno Zona 1, 21 >10 h/anno			
Rischio anomalo	2	2	22	Luogo in cui è improbabile che si formi un'atmosfera potenzialmente infiammabile durante le normali operazioni, ma può formarsi per brevi periodi. Divisione 2 <10 h/anno Zona 2, 22 <10 h/anno			

I livelli superiori comprendono i livelli inferiori. Ad esempio, le apparecchiature idonee all'uso nella Divisione 1 sono consentite anche nella Divisione 2.

Sostanza	Classe di rischio	Gruppi (sistema a divisioni)	Gruppi (sistema a zone)
Acetilene		Gruppo A	IIC
Idrogeno	Classe I	Gruppo B	IIC o IIB + H2*
Etilene	gas infiammabili	Gruppo C	IIB
Propano	gas iiiilaiiiilaoiii	Gruppo D	IIA
Metano		Gruppo D	IIA**
Polveri metalliche combustibili		Gruppo E***	IIIC
Polveri carboniose combustibili	Classe II	Gruppo F	IIIB
Polveri combustibili non appartenenti al gruppo E o F (farina, grano, legno, plastica, prodotti chimici)	polveri combustibili	Gruppo G	IIIB
Fibre combustibili e particelle volanti	Classe III fibre e particelle volanti	Non applicabile	IIIA

\*L'idrogeno è un gas del gruppo IIC, ma è possibile aggiungere un test per H2 nell'approvazione IIB. \*\* Il metano è un gas del gruppo IIA per applicazioni non minerarie.

<sup>\*\*\*</sup> Il Gruppo E è valido solo per la Classe Il Divisione 1.

Classificazione di temperatura							
Temperatura superficiale massima (°C)	Sistema a divisioni	Sistema a zone					
450	450 T1						
300	T2						
280	T2A						
260	T2B	T2					
230	T2C						
215	T2D						
200	T3						
180	T3A	T3					
165	T3B	13					
160	T3C						
135	T4	T.4					
120	T4A	T4					
100	T5	T5					
85	T6	T6					

I livelli superiori comprendono i livelli inferiori. Ad esempio, le apparecchiature idonee all'uso nella classificazione di temperatura T6 sono consentite in tutte le classificazioni di temperatura.

## Scopri di più in www.axis.com